

Aggregato (DPC)
n. 2400219

Perimetrazione Ambito1
Fano Adriano

ANAGRAFICA

Riferimenti Catastali

Foglio 02 Part. 491 Numero Piani 3

Indirizzo: via del Coro

Consorzio dei proprietari:
Costituito: No ☐ Si ■ in data : 10.12.2010
Nome: Fano 491

Avviso Pubblico:
Risposta No ■

INQUADRAMENTO URBANISTICO

P.R.G. Zona A, B1 N.T.A. art: 10, 12
P.R.P.E. R.A.E. N.T.A. art: 16

SUPERFICI

Superficie coperta lorda SCL mq : 753
Superficie complessiva SC mq : 564

altezza media dei piani: m 2,70

Collegamenti verticali: Esterno ■ Interno ■

DESCRIZIONE GENERALE

L' AE è composto da un corpo principale e da un'appendice secondaria in stato di forte degrado. Sul lato nord sono presenti elementi in aggetto e colonnine che rappresentano elementi di vulnerabilità sismica.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1 - Prospetto

Foto 2 - Prospetto

Foto 3 - Elementi di pregio

Foto 4 - Prospetto

Foto 5 - Prospetto

Foto 6 - Particolare

Foto 7 - Danno e Degrado

PLANIMETRIA



LIVELLO BASE DI CONTRIBUTO ATTESO

AE 15
ED 1

DANNO \ VULNERABILITA'	V1	V2	V3
D0	L0	L0	L1
D1	L0	L1	L1
D2	L1	L1	L2
D3	L1	L2	L3
D4	L2	L3	L3
D5	L3	L3	L3

N

scala 1:1000

SCHEDATURA AeDES

Provvedimenti di messa in sicurezza No ■ Si ☐

Scheda				Esiti agibilità nell'aggregato A	B/C	D	E	F
Part. n. 491	n. 63602	del	29.04.2009	☐	■	☐	☐	☐
Part. n. 491	n. 63614	del	29.04.2009	☐	■	☐	☐	☐
Part. n. 491	n. 63571	del	28.04.2009	☐	■	☐	☐	☐
Part. n. 491	n. 63577	del	28.04.2009	☐	☐	☐	■	☐
Part. n. 491	n. 81462	del	19.01.2010	☐	☐	☐	■	☐

DANNO

A) Lesioni gravi ✓
B) Lesioni lievi ✓
C) Elementi minori danneggiati ✓

Cinematismi attivati dal sisma

1) Ribaltamento facciata
2) Cedimento elementi verticali
3) Cedimento elementi orizzontali

D) Piani sfalzati ✓
E) Masse edilizie differenziate ✓
F) Elementi critici locali ✓
G) Irregolarità di forma
H) Murature incoerenti
I) Aperture disallineate ✓
L) Copertura pesante

SCHEMA VOLUMETRICO

Rappresentazione modello tridimensionale





PRESIDI ANTISISMICI

M) Catene
N) Contrafforti
O) Muratura a scarpa
P) Archi
Q) Chiusure aperture

ELEMENTI STRUTTURALI

Tipologia delle murature

U) Conci lapidei ✓
V) Incerto, a sacco ✓
Z) Mattoni e Blocchi in cls
Y) Altro

CARATTERI DELL'EDIFICIO

Altri elementi significativi

R) Superfetazioni ✓
S) Cavità / cantine ✓
T) Elementi aggettanti

Elementi di finitura

Finitura Facciata:
Intonaco civile e facciavista
Pluviali e discendenti:
Acciaio zincato
Infissi:
Legno e alluminio
Cornicioni e marcapiano
Attacco a terra
Opere in ferro ✓

Elementi di pregio architettonico

La porzione in prossimità della chiesa di SS. Pietro e Paolo, benché notevolmente degradata, rappresenta la parte più antica dell'AE. Sono presenti pregevoli portali, stipiti in pietra ed opere in ferro.