

Aggregato (DPC)
n. 2400448

Perimetrazione Ambito1
Fano Adriano

ANAGRAFICA

Riferimenti Catastali

Foglio	02	Part.	456	Numero Piani	3
Foglio	02	Part.	457	Numero Piani	1

Indirizzo: piazza Amadio

Consorzio dei proprietari:
Costituito: No ☐ Si ■ in data : 13-11-2010
Nome: San Valentino

Avviso Pubblico:
Risposta No ☐ Si ■ Prot. 1636 del 20-05-2015

INQUADRAMENTO URBANISTICO

P.R.G. Zona A N.T.A. art: 10
P.R.P.E. R.E.C. N.T.A. art: 16

SUPERFICI

Superficie coperta lorda SCL	mq :	627
Superficie complessiva SC	mq :	470

altezza media dei piani: m 2,70

Collegamenti verticali: Esterno ■ Interno ■

DESCRIZIONE GENERALE

L' Aggregato Edilizio presenta superfetazioni ed aggiunte che nel corso degli anni ne hanno alterato i caratteri originari.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1 - Prospetto

Foto 2 - Particolare

Foto 3 - Particolare

Foto 4 - Prospetto

Foto 5 - Particolare

Foto 6 - Particolare

Foto 7 - Prospetto

PLANIMETRIA



LIVELLO BASE DI CONTRIBUTO ATTESO

AE 34
ED 2

DANNO \ VULNERABILITA'	V1	V2	V3
D0	L0	L0	L1
D1	L0	L1	L1
D2	L1	L1	L2
D3	L1	L2	L3
D4	L2	L3	L3
D5	L3	L3	L3

N

scala 1:500

SCHEMA VOLUMETRICO

Rappresentazione modello tridimensionale





SCHEDATURA AeDES

Provvedimenti di messa in sicurezza No ■ Si ☐

	Scheda			Esiti agibilità nell'aggregato A	B/C	D	E	F
Part. n. 456	n. 73298	del	23.07.2009	■	☐	☐	☐	☐
Part. n. 456	n. 30958	del	09.06.2009	☐	☐	☐	■	☐
Part. n. 457	NO							

DANNO

A) Lesioni gravi ✓
B) Lesioni lievi ✓
C) Elementi minori danneggiati

Cinematismi attivati dal sisma

1) Ribaltamento facciata
2) Cedimento elementi verticali
3) Cedimento elementi orizzontali

VULNERABILITA' SISMICA

D) Piani sfalzati ✓
E) Masse edilizie differenziate ✓
F) Elementi critici locali ✓
G) Irregolarità di forma ✓
H) Murature incoerenti ✓
I) Aperture disallineate ✓
L) Copertura pesante

PRESIDI ANTISISMICI

M) Catene ✓
N) Contrafforti
O) Muratura a scarpa
P) Archi
Q) Chiusure aperture

CARATTERI DELL'EDIFICIO

Altri elementi significativi

R) Superfetazioni ✓
S) Cavità / cantine ✓
T) Elementi aggettanti

Elementi di finitura

Finitura Facciata:
Facciavista
Pluviali e discendenti:
Acciaio zincato
Infissi:
Legno e alluminio
Cornicioni e marcapiano
Attacco a terra ✓
Opere in ferro ✓

Elementi di pregio architettonico

Non presenti

ELEMENTI STRUTTURALI

Tipologia delle murature

U) Conci lapidei ✓
V) Incerto, a sacco ✓
Z) Mattoni e Blocchi in cls
Y) Altro