

Perimetrazione Ambito 1
Fano Adriano

ANAGRAFICA

Riferimenti Catastali
Foglio 02 Part. 422

Indirizzo: *via Don Giuseppe Zilli*

Consorzio dei proprietari:
Costituito: No

Avviso Pubblico:
Risposta No

INQUADRAMENTO URBANISTICO

P.R.G. Zona A N.T.A. art. 10
P.R.P.E. E.R.A.E. N.T.A. art. 16

SUPERFICI

Superficie coperta lorda SCL mq: 182
Superficie complessiva SC mq: 137


altezza media dei piani: m 3,00

Collegamenti verticali: Esterno Interno

DESCRIZIONE GENERALE

L' Edificio Singolo risulta costruito intorno alla seconda meta' del novecento, e' di forma simmetrica e si articola su due piani. Si trova in posizione rialzata su via Don Giuseppe Zilli.

PLANIMETRIA



LIVELLO BASE DI CONTRIBUTO ATTESO

DANNO	VULNERABILITA'		
	V1	V2	V3
D0	L0	L0	L1
D1	L0	L1	L1
D2	L1	L1	L2
D3	L1	L2	L3
D4	L2	L3	L3
D5	L3	L3	L3

via Don Giuseppe Zilli



scala 1:500

PRESIDI ANTISISMICI

- M) Catene
- N) Contraforti
- O) Muratura a scarpa
- P) Archi
- Q) Chiusure aperture

CARATTERI DELL'EDIFICIO

- Altri elementi significativi
- R) Superfazioni
 - S) Cavità / cantine
 - T) Elementi aggettanti
- Elementi di finitura
- Finitura Facciata:
- Intonaco civile
 - Piuviali e discendenti:
 - Rame
 - InfiSSI:
 - Legno
 - Cornicioni e marcapiano
 - Attacco a terra
 - Opere in ferro
- Elementi di pregio architettonico
- Non presenti

RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto 1 - Particolare

Elemento

26



Foto 2 - Prospetto



Foto 3 - Prospetto

SCHEDATURA Aedes

Provvedimenti di messa in sicurezza No

Scheda

Part. n. 422 No

DANNO

- A) Lesioni gravi
 - B) Lesioni lievi
 - C) Elementi minori danneggiati
- Cinematismi attivati dal sisma
- 1) Ribaltamento facciata
 - 2) Cedimento elementi verticali
 - 3) Cedimento elementi orizzontali

VULNERABILITA' SISMICA

- D) Piani sfalzati
- E) Masse edilizie differenziate
- F) Elementi critici locali
- G) Irregolarità di forma
- H) Murature incoerenti
- I) Aperture disallineate
- L) Copertura pesante

