

Aggregato (DPC)  
n. 2400242;2490026;2490027

Perimetrazione Ambito 1  
Villa Moreni

## ANAGRAFICA

Riferimenti Catastali

Foglio 01 Part. 424 Numero Piani 4

Indirizzo: via Carpentini; via B. Lancianese; largo San Rocco

Consorzio dei proprietari:

Costituito: No  SI  In data : 14.10.2010

Nome: Li Merene

Avviso Pubblico:

Risposta No

## INQUADRAMENTO URBANISTICO

P.R.G. Zona B1

N.T.A. art: 12

P.R.P.E. R.A.E., E.R.A.E.

N.T.A. art: 16

## SUPERFICI

Superficie coperta lorda SCL mq: 1776

Superficie complessiva SC mq: 1632

altezza media dei piani: m 2,70

Collegamenti verticali: Esterno  Interno

## DESCRIZIONE GENERALE

L' Aggregato Edilizio presenta superfetazioni ed aggiunte che nel corso degli anni ne hanno alterato i caratteri originari.




ED 50.2

ED 50.3

PLANIMETRIA

LIVELLO BASE DI CONTRIBUTO ATTESO



ED 50.1

AE50		VULNERABILITA'		
	V1	V2	V3	
D0	L0	L0	L1	L1
D1	L0	L1	L1	L1
D2	L1	L1	L1	L2
D3	L1	L2	L3	L3
D4	L2	L3	L3	L3
D5	L3	L3	L3	L3



scala 1.500

## SCHEMATURA Aedes

Provvedimenti di messa in sicurezza No  SI  Esiti agibilità nell'aggregato

Part. n.	Scheda	A	B/C	D	E	F
424	73040 del 29.04.2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
424	73036 del 29.04.2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
424	74472 del 31.07.2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
424	78824 del 17.09.2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
424	76861 del 26.08.2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
424	75286 del 07.08.2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
424	63151 del 07.05.2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## DANNO

- A) Lesioni gravi
- B) Lesioni lievi
- C) Elementi minori danneggiati
- Cinematismi attivati dal sisma
- 1) Ribaltamento facciata
- 2) Cedimento elementi verticali
- 3) Cedimento elementi orizzontali

## VULNERABILITA' SISMICA

- D) Piani sfalzati
- E) Masse edilizie differenziate
- F) Elementi critici locali
- G) Irregolarità di forma
- H) Murature incoerenti
- I) Aperture disallineate
- L) Copertura pesante

## PRESIDI ANTISISMICI

- M) Catene
- N) Contraforti
- O) Muratura a scarpia
- P) Archi
- Q) Chiusure aperture

## CARATTERI DELL'EDIFICIO

- Altri elementi significativi
- R) Superfetazioni
- S) Cavità / cantine
- T) Elementi aggettanti
- Elementi di finitura
- Finitura Facciata: Intonaco civile e facciavista
- Pluviali e discendenti: Rame e acciaio
- Infissi: Legno e alluminio
- Cornicioni e marcapiano: Attacco a terra
- Opere in ferro
- Elementi di pregio architettonico

## ELEMENTI STRUTTURALI

- Tipologia delle murature
- U) Conci lapidei
- V) Incerto, a sacco
- Z) Mattoni e Blocchi in cls
- Y) Altro