

Perimetrazione Ambito1
Villa Moreni

ANAGRAFICA

Riferimenti Catastali

Foglio 01 *Part.* A *Numero Piani* 1

Indirizzo: via B. Lancianese

Consorzio dei proprietari:
Costituito: No ■

Avviso Pubblico:
Risposta No ■

INQUADRAMENTO URBANISTICO

P.R.G. Zona B1 *N.T.A. art:* 12
P.R.P.E. R.A.E. *N.T.A. art:* 16

SUPERFICI

Superficie coperta lorda SCL *mq :* 522
Superficie complessiva SC *mq :* 392

altezza media dei piani: m 4,00

Collegamenti verticali: *Esterno* ■ *Interno* ■

DESCRIZIONE GENERALE

L' Edificio Singolo è composto da un corpo principale rappresentato dalla chiesa di S. Rocco. Di recente ristrutturazione non presenta danni e vulnerabilità legate al sisma 2009.

PLANIMETRIA



FOTO 4
FOTO 3
FOTO 2
FOTO 1

N

scala 1:500

RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto 1 - Prospetto

Foto 2 - Prospetto

Foto 6 - Prospetto

Foto 7 - Elemento di dettaglio

SCHEDATURA AeDES

Provvedimenti di messa in sicurezza No ■

Scheda

Part. n. A NO

DANNO

A) Lesioni gravi
B) Lesioni lievi
C) Elementi minori danneggiati

Cinematismi attivati dal sisma

1) Ribaltamento facciata
2) Cedimento elementi verticali
3) Cedimento elementi orizzontali

VULNERABILITA' SISMICA

D) Piani sfalzati
E) Masse edilizie differenziate
F) Elementi critici locali
G) Irregolarità di forma
H) Murature incoerenti
I) Aperture disallineate
L) Copertura pesante

PRESIDI ANTISISMICI

M) Catene
N) Contrafforti
O) Muratura a scarpa
P) Archi
Q) Chiusure aperture

CARATTERI DELL'EDIFICIO

Altri elementi significativi

R) Superfetazioni
S) Cavità / cantine
T) Elementi aggettanti

Elementi di finitura

Finitura Facciata:
Intonaco civile e facciavista
Pluviali e discendenti:
Rame e acciaio
Infissi:
Legno e alluminio
Cornicioni e marcapiano
Attacco a terra
Opere in ferro

Elementi di pregio architettonico

Presenza di portali, architravi, elementi di dettaglio in pietra

ELEMENTI STRUTTURALI

Tipologia delle murature

U) Conci lapidei ✓
V) Incerto, a sacco ✓
Z) Mattoni e Blocchi in cls
Y) Altro